

Geschiebemanagement am Inn – Ausarbeitung von Best-Management Maßnahmen





Abbildung 21 Oben: Vorher/nachher Ansichten der Laichplätze am Wasserspielplatz (Maßnahme 3) (links) und in der Mündung der FWH Neutötting in den Inn (Maßnahme 5) (rechts). Unten: Neu angelegtes Juvenilhabitat im Maßnahmenbereich 5.




Abbildung 24 Ausbaggern der verlandeten Tümpel und Juvenilhabitate in der FWH Perach.



Abbildung 26 Oben links: Laichplatz an Maßnahmenort 1 in der FWH Perach nach der Maßnahmenumsetzung. Oben rechts: Lockerung der Gewässersohle und Kieszugabe an Maßnahmenort 4 (Mündung Fischbach). Unten: Lockerung des Laichplatzes am Maßnahmenort 7 stromab des Borstenfischpasses.

